

Inwestor: Muzeum Śląskie w Katowicach
przy ul. Korfantego 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do

projektu budowlanego remontu wieży wyciągowej szybu „Bartosz” na terenie
Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6.

Firma: Ekspertyzy Budowane i Projektowanie „EKSBUD”
Katowice, ul. Modrzewiowa 15/32

KATOWICE, MAJ 2008



Fot.1

Trzon wieży – widoczna żelbetowa płyta zakrywająca szyb



Fot.2

Trzon wieży – widoczne ubytki skratowania



Fot.3, 4

Trzon wieży – konstrukcje dodatkowe (przeróbki kopalni)
– niezwiązane z trzonem (do usunięcia)





Fot 4, 5
Szczegóły łączy istniejących skratowań.





Fot 6
Widok trzonu od wewnątrz.



Fot. 7
Konstrukcje dodatkowe przy trzonie.



Fot. 8
Trzon wieży – widok ogólny



Fot. 9
Trzon wieży i zastrzał



Fot.10

Widok na trzon od strony zastrzału.



Fot.11

Podest pośredni



Fot. 12, 13
Fundamenty zastrzału





Fot. 14
Zastrzał i schody drabiniaste



Fot. 15
Szczegół przejścia zastrzału przez dach



Fot. 16, 17

Widok od strony północno-zachodniej





Fot. 18
Widok od strony północno-zachodniej



Fot. 19
Widok na podest kół linowych



Fot. 20

Widok na poziom kół linowych; widoczne braki w skratowaniu nadbudówki



Fot. 21

Widok na nadbudówkę



Fot. 22, 23
Widok na nadbudówkę.

