



OZNAKI SYSTEM OSTRZEŻENIOWY  
SYMBOL SYSTEMU ISO  
(do przesłania)

SYMBOL SYGNALIZACJI POŻARU  
SYMBOL OSTRZEŻENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO  
(do przesłania)

SYMBOL KONTROLI DOSTĘPU  
SYMBOL KARTY KONTROLI DOSTĘPU (KARTY KONTROLI DOSTĘPU)  
(do przesłania)

SYMBOL MONITORINGU WYKAZUJĄCY (CZYN)  
SYMBOL MONITORINGU KONTROLI  
(do przesłania)

NR RENIZJI: DATA:		AUTOR ZAMIAN:	OPIS ZMIAN:		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PROJEKTOWA:		PODPIS:	
F KOS-EL L Mariusz Kosiorz ul. Badesztusa 72, 41-814 Zabrze		inż. Mariusz Kosiorz nr upr. 585/01		PODPIS:	
NAZWA INWESTYCJI:		SPRZĄDZICZ:		PODPIS:	
Rozbudowa Działu Monitoringu i Bezpieczeństwa w budynku Muzeum Śląskiego		PODPIS:		PODPIS:	
ADRES INWESTYCJI:		NR RYSUNKU:		RENIZJA:	
Muzeum Śląskie w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice		EN-04		00	
INWESTOR:		NAZWA RYSUNKU:		Plan demontaży	
Muzeum Śląskie w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice		DATA:		SKALA:	FORMAT:
09.2018		1:100		A4	BRANŻA:
Nie jest możliwe kopiowanie lub wykorzystywanie rysunku bez zgody autora.		NR ARKUSZA:		1/1	FAZA:
					P-V