

OBJAŚNIENIA

- 1

otwory geotechniczne
- 18A


wybrane otwory archiwalne  
(lokalizacja orientacyjna)
- Sz1

szurfy
- 01

odsłonięcia
- punkt dowiązania niwelacji
- I—I'

przekroje geotechniczne
- a

sączenia i wypływy wód gruntowych
- zarys skarpy (stan na 31.03.2016r.)
- teren badań
- uskok III
- stwierdzone obsunięcia gruntu

|   |  |   |  |             |         |          |
|---|--|---|--|-------------|---------|----------|
|  |  | P.P.H.U. „GEOBUD” Spółka z o.o.<br><b>40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34 tel. / fax 32-255-14-82</b> |  |             |         |          |
| Nazwa tematu  | Zabezpieczenie skarp parkingu naziemnego na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach |   |  |             |         |          |
| Rodzaj dokumentacji   | SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH   |   |  |             |         |          |
| Treść   | MAPA DOKUMENTACYJNA  |   |  |             |         |          |
| Zestawił  | mgr<br>B.Kopański  | Podpis  |  | Numer umowy | Skala   | Zał.     |
|   |  |   |  | 2483/16     | 1 : 500 | <b>4</b> |